

Schäfersack

Des Wohnbauers Karl Grady, Jüngerstr.
entstanden durch Kriegseinwirkung am Wohn-
haus in Gendels
am 14. Januar 1945

A. Sonstige Schäden

a) Wohnhaus (zerstörte Gebäudeteil)

1) 312 m^3 unbenutzter Raum eines vollständig
zerstörten Wohnhauses aus Bauholz
massiv, zwei Stockwerke, ohne Keller
mit Ziegeldach in Farm, während am
Fachwerk nur aufrechterhalten, einschl.
der Abbrüche in Bruchstein gebunden, der
Leistung aller Demolierarbeiten mit Ab-
nahme eines Teils der Grundmauer
am Bauholz für $1 \text{ m}^3 \text{ 20,-} = \underline{\underline{6240,- \text{ RM}}}$

(6300,-)

b) Gendels Wandflächen
(Abbrüche in Gebäudeteil)

2) 72 m^2 Wandflächen nur in reparieren erlaubt.
Leistung in Abbrüche, Putz arbeiten in
Leistung aller Demolierarbeiten für $1 \text{ m}^2 \text{ 2,80} = 33,60$

3) $14,5 \text{ m}^2$ Wandflächen nur in reparieren erlaubt.
Leistung aller Demolierarbeiten für $1 \text{ m}^2 \text{ 2,00} = 29,00$

in Abbrüche arbeiten 6262,60

- 3) 1 dreiflügl. Fenster 0,9 x 1,3 m in L. gross
in Eisenblech mit Latten in Anzeiger für 46,80
- 4) 2 gew. fl. Fenster im Wandstücken aus
Latten in mit in verbleiben für 32,00
- 5) 2 Schamfenster - Spiegelglas schreiben
1,4 x 1,80 m gross in Latten in mit
Latten für 440,-
- 6) 2 Fenestronen 0,9 / 1,9 m gross aus Tannen
holz einseit. Fächer in Pappelstange für 110,-
- 7) 1 Heissluft aus in besser einseit. Lüftung
in Eisenstange in verbleiben Anzeiger
schreiben für 15,-
- 8) 2 Schamfenster - Rolläden aus in besser für 72,-
- 9) 1 Wandstücken aus Fenster 0,4 x 0,65 m gross
in Latten in Anzeiger für 40,-
- 10) 1 Siphon aus Blei in 3 m weisses Wasser
Leitungsröhre in Latten in mit verbleiben für 4,40
- 11) Ein Fenestronen in Latten in
Latten (Latten, Wandstücken in Latten) 25,00
- 12) 36 m² Putzflächen mit Latten in eine
gleichzeitige Einseitige einseit. in Latten
für 2 m² 0,80 28,80
- 13) 80,5 m² Wandflächen in Latten in 2 mal mit
Latten in eine gleichzeitige Einseitige 2 mal
in Latten in mit verbleiben für 2 m² 1,00 80,50

zu übertragen

960,20

Währung: 460,10

14/ 23. - m² Tisch in Eichenholz 2 mal mit
Ölfarbe (Eisengrün) zu streichen in 2
Lagen für 2 m² 3,00 = 69,00

1029,10
(2100,-)

B Geschäftszimmer

a) Lichteinrichtung

- 15/ 1 Leuchte aus Eichenholz, Schirm aus Leinwand,
Ausstellungstisch aus Sperrholzplatte 0,50 x 0,50 m grün
in Vertikal position Industriehängesystem 60,-
- 16/ 1 Ausstellungsleuchte aus Eichenholz mit 3 Glas-
platten 0,4 x 0,40 m grün, Industriehängesystem 66,-
- 17/ 1 Ausstellungsleuchte aus Eichenholz 0,2/0,4/0,55
m grün mit Glasfallentwurf, Industriehängesystem 88,-
- 18/ 1 Ausstellungsleuchte für Decke aus Eichenholz
0,40/0,50/0,40 m mit Glas-Schirm aus Spritz-
glas, 10 seitlicher Schirmanker, 2 Glasplatten mit Metall-
fassung aus Leinwand, Glas selbst in Industriehängesystem 140,-
- 19/ 2 Scheinleuchte aus Eichenholz Leinwand
Spritzglas in Spritzglas Industriehängesystem 3 Stück
- 20/ 1 Glasleuchte mit 24 Leuchten 0,4/0,4/0,4 m grün
aus Leinwand Industriehängesystem 60,-

b) Wandtafel einrichtung

- 21/ 1 Wandtafel aus Eichenholz mit Leinwand für 2 bis
Leuchtplatz 0,20 x 0,50 x 0,40 m grün Leinwand
Industriehängesystem für 2 Leuchten 75,-
790

		Mitbring	190.-
24)	1	Gelbschwarz (Tesser) 0,40/0,60/1,50 m grosz ruckelndig mit Sprengung zerkratzt	450.-
23)	1	Schwarz mit zerkratzt	80.-
21)	1	Stilleschwarz aus Tennentuch 1,0/0,4/1,9 m grosz mit 20 Gefache	55.-
25)	1	Maschinenleins Anschlag - Reparatur Resten	25.-
26)	4	elbwe. Wachs mit Leinwand zerkratzt	48.-
27)	1	Elbwe. Leinwand	5.-
28)	1	Schwarz mit Leinwand	16.-
29)	1	Mittelweiss mit Anschlag Anschlag 2,50.-	31.-
c)		An Warenbestand + Formkosten in Wasserung mit in Verlust gehen	4500.- Rest
30)		Warenbestand laut Pöllner vom 31. 12. 43	2000.-
31)		An Formkosten von vor	1000.-
32)		Wasserung	1500.-
			<hr/>
			6000,00

Zusammenstellung

A	berühmte Schäden a) Wulmhaus b) Grottkloster in Wasser	6240.- Rest 1029,10 "
B	Grottkloster Schäden	6000.- "
		<hr/>
	Zusammen:	<u>13269,10 Rest</u>